




Abmessungen



Bestellbezeichnung

CP-ADP-MS-1/4-M12 5pcs

Sensoraufnahme für M12-Sensoren und Metallschutzschlauch 1/4"

Merkmale

- Geeignet für 1/4"-Metallschutzschlauch

Funktion

Der Sensor wird in das Innengewinde der Sensoraufnahme geschraubt. Die Sensoraufnahme dient zusammen mit einem geeigneten Schutzschlauch und einer geeigneten Kabelverschraubung als Kabelschutzsystem für Sensoren. Dies ermöglicht den Schutz der Sensorverkabelung in rauer Umgebung.

Passende Systemkomponenten

CP-CGL-MS-1/4-M12 5pcs

Kabelverschraubung M12 für Kabeldurchmesser 1 ... 5,2 mm und Metallschutzschlauch 1/4"

CP-CGL-MS-1/4-M16 5pcs

Kabelverschraubung M16 für Kabeldurchmesser 1 ... 5,2 mm und Metallschutzschlauch 1/4"

CP-CDT-MS-1/4-10M

10 m Metallschutzschlauch 1/4"

Technische Daten

Mechanische Daten

Aussengewinde	
Gewindetyp	metrisch
Gewindegröße	M16 x 1,5
Innengewinde	
Gewindetyp	metrisch
Gewindegröße	M12 x 1
Material	
Verschraubung	Messing, vernickelt
Überwurfmutter	Messing
Klemmring	vernickeltes Messing
Masse	37 g

Allgemeine Informationen

Lieferumfang	5 Stück
Ergänzende Informationen	Montageanleitung beachten

Veröffentlichungsdatum: 2018-06-28 12:51 Ausgabedatum: 2018-06-28 307493_ger.xml

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com